






Typologie des couvertures



Légende

	Bac acier
	Translucides
	Fibrociment
	PVC Ondex
	Plaque PVC

Etat de conservation des couvertures



Légende

	Bon état
	Partiellement dégradé
	Dégradé
	N° Voir photo n°x

Créé le : 01

4. Partie II Risque de chute de hauteur : Identification, préconisation et axes d'améliorations

Etat des lieux de conservation des équipements de sécurité présents et de leurs conformités



Légende

-  Zone à risque de chute de hauteur
-  Garde-corps
-  Garde-corps partiellement dégradé
-  Garde-corps ne correspondant pas aux critères de la norme
-  Absence de garde-corps
-  Voir photo n°x

Zones visitées pour intervention sur toiture



Motifs d'interventions sur la toiture

Toiture 1:

- création d'ouvertures pour permettre une aération. Fréquence : 2 interventions par an,
- création d'ouvertures pour permettre un grutage des équipements pour maintenance. Fréquence : ponctuelle d'impossibilité de réparer sur place,
- réparation de fuites

Toiture 2 :

- création d'ouvertures pour permettre une aération. Fréquence : 2 interventions par an,
- réparation de fuites

Toiture 3 :

- création d'ouvertures pour permettre un grutage des équipements pour maintenance. Fréquence : ponctuelle d'impossibilité de réparer sur place,

Toitures 3 et 4 : Contrôle des skydômes

Toiture 5 :

- Nettoyage de la cheminée au karcher. Fréquence : annuelle

Grilles d'analyse du risque de chute de hauteur en fonction du motif d'intervention :

Tableau récapitulatif des situations de travail en hauteur avec risque de chute

Le tableau ci-dessous est trié en fonction du score total de risque (de la situation la plus risquée à la situation la moins risquée).

Motifs d'interventions en toiture	Score total de risque	Synthèse des solutions proposées
Ouvertures d'aération	1.6	<ul style="list-style-type: none"> - Installer des <u>skydômes</u> pour éviter les opérations d'ouvertures et de fermetures d'aération sur la toiture - Installations de fenêtres au niveau des édicules
Opérations de grutage	1.2	<ul style="list-style-type: none"> - Création de cheminement sécurisé sur la toiture, - Installation d'ancrages sur la toiture permettant l'accès aux différentes zones de grutage, - Mise en place d'un platelage temporaire et utilisation d'antichute lors des déplacements en dehors du cheminement sécurisé
Nettoyage de la cheminée chaine 5	1	<ul style="list-style-type: none"> - Création d'un accès depuis la zone éjecteurs chaine 4 - Création de cheminement sécurisé sur la toiture, - Création d'une plateforme pour permettre le nettoyage depuis une zone sécurisée par une protection collective
Maintenance diverse	1	<ul style="list-style-type: none"> - Création de cheminement sécurisé sur la toiture, - Installation d'ancrages sur la toiture, - Mise en place d'un platelage temporaire et utilisation d'antichute lors des déplacements en dehors du cheminement sécurisé - Installer un échafaudage lors des opérations d'ouvertures des édicules





Remarque sur la lecture du tableau de synthèse :

Un score de risque supérieur ou égal à 1 signifie que des améliorations sont nécessaires pour sécuriser le poste de travail.

5. Préconisation pour la sécurisation des déplacements sur les toitures :



Légende

-  Passerelles
-  Lignes de vie
-  Accès actuel
-  Accès supplémentaires à créer

ALTIUS

Schéma de principe du cheminement sécurisé (passerelles) et des lignes de vie pour la sécurisation des déplacements sur la toiture :

